



KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rybniku
ul. Św. Józefa 4, 44-200 Rybnik

Znak sprawy MZ.5580.1.2.2021.MJ

Rybnik, 25.01.2021r.

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9
im. Adama Mickiewicza w Rybniku
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 25.01.2021.
nr korespondencji 11/2021
liczba załączników

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 poz. 1123) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 14-15.01.2021r.

przez:

- 1) mł. asp. – inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych,
nr leg. służbowej

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko

służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.5580.1.1.2021.MJ z dnia 11.01.2021r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, zostały
przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku ul. Cmentarna 1, 44-200 Rybnik

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku ul. Cmentarna 1, 44-200 Rybnik	– Dyrektor Szkoły

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

- 5) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone na wniosek Fundacji Niedaleko działający jako organ prowadzący Śląskie Centrum Edukacji Medycznej w Rybniku, która zamierza prowadzić zajęcia dydaktyczne w budynku szkoły. W związku z powyższym konieczne jest uzyskanie opinii dotyczącej bezpiecznych warunków pobytu dzieci w trybie art. 168 ust. 4 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku przy ul. Cmentarnej 1.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właścicielem budynku jest Urząd Miasta Rybnika. Użytkownikiem jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku przy ul. Cmentarnej 1. Przedstawiono decyzję nr M.6844.72.2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11.08.2017r. w sprawie oddania w trwały zarząd budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku przy ul. Cmentarnej 1. Przedstawiono również pełnomocnictwo nr Or.0052.78.2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.08.2017r. do dokonywania czynności prawnych w ramach zwykłego zarządu w zakresie działalności statusowej kierowanej jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika. Za stan przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku odpowiada Pani Dyrektor.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzono w budynku szkoły w 2016r., po modernizacji budynku (protokół z dnia 25.10.2016r). Kontrola dotyczyła sprawdzenia realizacji decyzji KM PSP w Rybniku nr 1/2013/MZ z dnia 18.03.2013r. oraz nr 2/2013/MZ z dnia 18.03.2013r. Od momentu tych czynności warunki techniczno-budowlane i użytkowe nie uległy zmianie.

Budynek posiada następujące parametry:

- powierzchnia użytkowa szkoły 3268 m²,
- powierzchnia zabudowy 997,9 m²,
- kubatura 11199 m³,
- wysokość ok 15, budynek średniowysoki (SW).

Budynek szkoły jest obiektem wolnostojącym, posiada 3 kondygnacje nadziemne z poddaszem częściowo użytkowym (pomieszczenie archiwum) oraz częścią piwniczną. Budynek szkoły połączony jest łącznikiem z salą gimnastyczną. Na parterze szkoły zlokalizowano sale zajęć, świetlicę, sekretariat, pomieszczenie dyrekcji, toalety, przebieralnia, gabinet pielęgniarki i pokój pedagoga. Na pierwszym piętrze głównie sale lekcyjne i pokój nauczycielski. Na drugim piętrze sale lekcyjne i toalety. Na poddaszu wydzielono pomieszczenia nieużytkowe poddasza drzwiami EI 30, na tym poziomie wydzielono również pomieszczenie archiwum. W części piwnicznej znajduje się biblioteka, kuchnia z jadalnią, sala plastyczna, pomieszczenia techniczne z kotłownią gazową, pomieszczenia magazynowe i socjalne. Sala gimnastyczna natomiast jest budynkiem parterowym. W łączniku znajdują się pomieszczenia pomocnicze: szatnie, prysznice, ubikacje oraz magazyn sprzętu. Zgodnie z uzyskanymi informacjami sala gimnastyczna nie jest przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących jej stałymi użytkownikami. Śląskie Centrum Edukacji Medycznej w Rybniku będzie korzystać z trzech sal lekcyjnych znajdujących się drugim piętrze szkoły. Obiekt wpisany do rejestru zabytków, po modernizacji w 2016r. został dostosowany do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W budynku wydzielono pożarowo obie ewakuacyjne klatki schodowe z instalacją do grawitacyjnego odprowadzania dymu, pomieszczenia poddasza oraz kotłowni. Wykonano m.in. wewnętrzną instalację hydrantową, drogi ewakuacyjne wyposażono w instalacje oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego. Zapewniono wymagane minimalne szerokości drzwi ewakuacyjnych na drogach ewakuacyjnych. Dokonano zabezpieczeń ognioochronnych m.in. drewnianej konstrukcji i przekrycia dachu oraz stalowej konstrukcji schodów na klatkach schodowych. Z uzyskanych informacji budynek użytkuje na dzień kontroli 37 nauczycieli, 10 osób obsługi i 212 uczniów.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Dla budynku szkoły opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną w lutym 2015r. przez Panią Aleksandrę Korus. Brak aktualizacji - ostatnia aktualizacja w grudniu 2017r. dokonana przez Panią Beatę Zielińską - inspektora ochrony ppoż.

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi z budynku przeprowadzono ostatnio w dniu 29.09.2020r. O działaniach powiadomiono Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku.

Przedstawiono karty szkoleń w dziedzinie BHP. W tematyce szkoleń zawarto zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. Szkolenie w dniu 01.09.2020r. przeprowadził Pan Grzegorz Pięguła - inspektor ochrony ppoż.

Brak kompletnego oznakowania wyjść ewakuacyjnych z budynku przy pomocy znaków fluoroluminescencyjnych.

Brak oznakowania występujących w obiekcie przycisków do oddymiania grawitacyjnego na klatkach schodowych.

Brak oznakowania występujących w obiekcie drzwi przeciwpożarowych.

Brak kluczy do wyjść ewakuacyjnych oraz oznakowania tych miejsc.

Instrukcje postępowania w razie pożaru wywieszono w miejscach dostępnych i widocznych.

Zapatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione z hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych wokół budynku – w odległości do 75m zlokalizowano 3 hydranty zewnętrzne (przy ul. Cmentarnej, Rudzkiej i Franciszka Rybnickiego). Właścicielem hydrantów jest PWiK Rybnik Sp. z o.o.

Drogi pożarowe do obiektu prowadzą głównymi drogami ul. Franciszka Rybnickiego oraz od strony ul. Cmentarnej. Drogi te umożliwiają przejazd pojazdom jednostek ochrony przeciwpożarowej w taki sposób, że istnieje możliwość wejścia do budynku utwardzonym dojściem o szerokości co najmniej 1,5m i długości nieprzekraczającej 30m.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniu 25.10.2016r. (kontrola dotyczyła realizacji decyzji KM PSP w Rybniku nr 1/2013/MZ z dnia 18.03.2013r. oraz nr 2/2013/MZ z dnia 18.03.2013r..)

- W wyniku ostatniej kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
 W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy

5. Czynności zabronione

Stwierdzono gromadzenie materiałów palnych pod biegami schodów w klatce schodowej oraz na pierwszej kondygnacji nadziemnej w pobliżu sekretariatu. W trakcie czynności kontrolnych usunięto materiały palne z pierwszej kondygnacji w pobliżu sekretariatu.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Budynek wyposażony jest w następujące urządzenia i instalacje przeciwpożarowe:

1. przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
2. instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach komunikacyjnych,
3. wewnętrzna instalacja hydrantowa 25 z węzami płasko-składanymi,
4. hydranty zewnętrzne DN 80,
5. system oddymiania.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Przedstawiono protokół nr 1/11-20 z dnia 10.11.2020r. z badania sprawności technicznej przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Badanie wykonano dla każdego z przycisków. Badanie z wynikiem pozytywnym przeprowadził Pan Piotr Wasieniewski upr. E1/704/0979/17, D1/704/0980/17. Miejsca lokalizacji wyłączników oznakowano.
2. Przedstawiono protokół nr 2/11-20 z dnia 10.11.2020r. z pomiarów natężenia instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Badanie z wynikiem pozytywnym przeprowadził Pan Piotr Wasieniewski upr. E1/704/0979/17, D1/704/0980/17.
3. Przedstawiono protokół z pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych DN 25 w budynku. Badanie z wynikiem pozytywnym w dniu 13.08.2020r. wykonała firma FHU „EXIM” ul. Floriańska 20/6, 44-217 Rybnik. Badaniu poddano 11 hydrantów wewnętrznych o średnicy DN 25. Zgodnie z protokołem uwzględniono jednoczesny pobór wody z dwóch hydrantów wewnętrznych na jednej kondygnacji budynku.
4. Hydranty zewnętrzne wokół budynku są własnością PWiK Rybnik, które odpowiada za ich badanie i stan techniczny.
5. Przedstawiono protokoły nr 3/11-20 i 4/11-20 z dnia 10.11.2020r. z sprawdzenia działania instalacji oddymiania klatek schodowych. W wyniku kontroli sprawdzono działanie systemu z przycisku oddymniającego (podczas zasilania sieciowego oraz akumulatorowego). Przeprowadzono również sprawdzenie poprzez system z czujki dymu (podczas zasilania sieciowego oraz akumulatorowego). Badanie z wynikiem pozytywnym przeprowadził Pan Piotr Wasieniewski upr. E1/704/0979/17, D1/704/0980/17. Stwierdzono brak oznakowania dla wszystkich występujących w budynku przycisków.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek szkoły wyposażono w dostateczną ilość gaśnic. Gaśnice posiadają aktualne badania techniczne i czynności konserwacyjne. Miejsca lokalizacji gaśnic są oznakowane, zapewniono dostęp do gaśnic oraz wymaganą odległość do najbliższej gaśnicy. Przedstawiono protokół przeglądu i uzupełnienia sprzętu gaśniczego z dnia 11.08.2020r. Protokół sporządzony przez FHU „EXIM” ul. Floriańska 20/6, 44-217 Rybnik.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

W budynku występują następujące instalacje użytkowe:

1. instalacja elektryczna,
2. instalacja odgromowa,
3. instalacja kominowa – wentylacji grawitacyjnej częściowo mechaniczna,
4. instalacja wodno-kanalizacyjną,
5. instalacja gazowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Przedstawiono protokół nr 19/05/2016 z pomiarów instalacji elektrycznej m.in., w zakresie rezystancji izolacji dla budynku szkoły. Badanie z wynikiem pozytywnym wykonał Andrzej Chanik upr E1-8358/517/15 sprawdził Stanisław Gliński upr D1-8360/517/15
2. Przedstawiono protokół nr 19/05/2016 z badania pomiarów rezystancji uziomów instalacji piorunochronnej budynku szkoły. Badanie z wynikiem pozytywnym wykonali Andrzej Chanik upr nr E1-8358/517/15 i Stanisław Gliński upr D1-8360/517/15. Badanie wykonano w maju 2016r., (błędna data protokołu).
3. Przedstawiono protokół nr 05/20 z dnia 05.05.20120r. z okresowej kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych – badanie z wynikiem pozytywnym wykonał mistrz kominarski Tadeusz Kominek przy współudziale czeladnika kominarskiego Rafała Kominka i Zbigniewa Buczyńskiego.
Przedstawiono książkę kontroli kominarskiej dla budynku szkoły. Czyszczenie przewodów wentylacyjnych wykonywane przez mistrza kominarskiego Tadeusza Kominka.
4. Przedstawiono protokół instalacji gazowej z dnia 21.10.2020r. Badanie z wynikiem pozytywnym przeprowadził Pan Dariusz Bagard upr Gr. 3D/322/88/2020, E/322/133/2020.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Składowanie materiałów palnych na pierwszej kondygnacji nadziemnej w pobliżu sekretariatu.	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Składowanie materiałów palnych pod biegami schodów w klatce schodowej.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak kompletnego oznakowania wyjść ewakuacyjnych z budynku.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Brak kluczy do wyjść ewakuacyjnych wraz z oznakowaniem tych miejsc.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
5.	Brak oznakowania występujących w obiekcie przycisków do oddymiania grawitacyjnego na klatkach schodowych.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
6.	Brak oznakowania występujących w obiekcie drzwi przeciwpożarowych.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
7.	Brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności usunięcia ww. usterek wynikających z przepisów przeciwpożarowych a określonych w art. 82 par. 1-5 i art. 82a par. 3 ww. ustawy.

Inne ustalenia: -

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

.....
(~~podpis z podaniem imienia, nazwiska~~
stanowiska służbowego kontrolującego)